

Retro del Corriere 18 FEBB 2015

L'ALLARME IERI MATTINA IL PROBLEMA SUBITO RISOLTO

Incidente alla raffineria: scatta subito la protesta

Piccola perdita di gpl ma i comitati vanno all'attacco

UNA LIEVE perdita di Gpl all'Api scatena una nuova protesta dei Comitati cittadini, che annunciano l'intenzione di scrivere al prefetto per chiedere chiarimenti su quanto accaduto.

Attorno alle 10.50 di ieri il personale della raffineria ha dovuto infatti fronteggiare un incidente, classificato di categoria 1. Si è trattato, spiegano i vigili del fuoco, intervenuti per un sopralluogo dopo che gli operatori del sito avevano fatto fronte all'emergenza, di una piccola perdita di gpl da una tubazione. L'incidente ha interessato l'impianto Unifining, che rimuove lo zolfo dalle benzine e dal Gpl. Il materiale era fuoriuscito non dal piping (o condotta) principale, ma da un tubicino del diametro di 10 millimetri che porta il Gpl al manometro, intercettando il gas per misurarne la pressione.

Stando a quanto riferiscono dalla raffineria non c'è stata dispersione, perché il gas si congela appena fuoriuscito. La perdita è stata intercettata ed è stata chiusa a monte e a valle la tubazione collegata



al tubo da 10 millimetri, mentre il materiale è stato bruciato in torcia. La raffineria ha subito comunicato l'evento all'Ufficio ambiente del comune di Falconara, che in una nota spiega: «Dal punto di vista operativo l'incidente di categoria 1 corrisponde a tutte quelle situazioni che possono essere agevolmente affrontate e gestite mediante un razionale impiego delle risorse umane e materiali dell'azienda, che per estrema cau-

tela ha avvisato telefonicamente gli uffici comunali alle 11.05 di stamane». L'allarme è quindi subito rientrato: alle 11.50 è stata dichiarata chiusa l'emergenza.

Ad essere allarmati sono però i Comitati cittadini di Villanova e Fiumesino. «Alle 10.50 ho avvertito un odore di idrocarburi - spiega Loris Calcina, tra i portavoce dei comitati e residente a Villanova, a poca distanza dalla raffineria - ed ho segnalato il fenomeno al numero verde dell'Ufficio ambiente del Comune. Domani (oggi per chi legge, ndr) avrei compilato il modulo per la segnalazione formale. E' nostra intenzione fare una richiesta ufficiale ai vigili del fuoco e al prefetto per sapere se sia stato quantificato il materiale fuoriuscito. Il pensiero va a all'incidente accaduto a Viareggio. Il Gpl è un gas che si muove a seconda dei venti e può trovare inneschi. Siamo molto preoccupati». Resta da capire se l'odore segnalato fosse un fenomeno legato alla perdita, dato che il Gpl dovrebbe essere inodore.

Alessandra Pascucci