



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Area V - Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico

A MEZZO PEC

Ancona, 7 luglio 2016

Allegati: 1

All'Associazione Ondaverde Onlus
Via F. Campanella n. 2
60015 FALCONARA M.MA
londaverdeonlus@pec.it

OGGETTO: Segnalazione di probabile fuoriuscita di gas propano liquido all'interno della raffineria API di Falconara M.ma in data 28/06/2016.


In risposta alla segnalazione del 29 giugno u.s, concernente l'oggetto, si invia copia della nota trasmessa dal Comune di Falconara M.ma.

IL DIRIGENTE DELL'AREA V
Viceprefetto Aggiunto
(Branca)

/ml

La presente nota è stata firmata digitalmente, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, e delle regole tecniche per la firma digitale attualmente vigenti.

Le corrispondenze dovranno essere inviate per posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefan@pec.interno.it avendo cura di inserire all'inizio del campo oggetto del messaggio la stringa AREA 5 (tutto in maiuscolo)



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

UFFICIO DEL SINDACO

5452/10

PROT.N. 24937/2016

Prefettura – Uff. Territoriale del Governo di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it

Oggetto: Segnalazione dell'Ass. Ondaverde Onlus probabile fuoriuscita di gas propano liquido all'interno della Raffineria API di Falconara Marittima – risposta.

Come da prassi, a seguito di episodi accertati o presunti di criticità presso il sito API Raffineria, il sottoscritto e l'Amministratore Delegato dell'azienda in oggetto sono soliti interscambiarsi informazioni in maniera tempestiva.

In merito all'evento in oggetto il sottoscritto ha ricevuto ampie rassicurazioni sia telefonicamente sia mezzo mail. Per posta elettronica, nello specifico, l'Amministratore Delegato comunicava al Comune di Falconara che "l'inconveniente in questione di bassa criticità non rientra nella casistica di comunicazione prevista dai PEI (Piano di Emergenza Interno) agli enti preposti, così come il Comune di Falconara". La comunicazione proseguiva specificando che "nel primo pomeriggio di martedì 28 giugno c.a. si è verificata una piccola perdita da un'autobotte di terzi presente al carico in raffineria, che aveva una valvola non funzionante in maniera corretta e che è stata subito individuata e tenuta sotto controllo dalle attrezzature di sicurezza della raffineria e prontamente eliminata con l'intervento della manutenzione. Non si sono verificate condizioni critiche e/o di pericolo nè per il personale presente in impianto e tanto meno per la popolazione."

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Falconara Marittima,

IL SINDACO
Goffredo Brandoni

Prefettura Ancona - Gabinetto del Sindaco - Falconara Marittima - Prot. 24937/2016 - D4/2-0046-00060010-P